

10/9/10

TRIBUNALE DI SALERNO – TERZA SEZIONE CIVILE

FALLIMENTO EBI ex IDAFF-ICG n.47/92

- Egr.sig.GD dott.Giorgio JACHIA
- Egr.sig.Curatore Fallimentare dott.Mario SANTAMARIA

Con provvedimento del 3.5.2010 mi veniva richiesto, ad integrazione delle relazioni già depositate in atti, di accertare presso il Genio Civile di Salerno l'iter tecnico dei seguenti lotti :

Area Sud

Lotto E (ex n.5)
Lotto G (ex n.7)
Lotto L (ex n.10)

Area Nord

Lotto M (ex n.11)
Lotto O (ex n.13)
Lotto P (ex n.14)
Lotto Q (ex n.15)

precisando, infine, di riferire se, in caso di riscontrate irregolarità, è possibile oggi sanare eventuali omissioni relative alle norme antisismiche.

In via preliminare occorre precisare che dopo le numerose ricerche effettuate presso l'archivio del Genio Civile di Salerno nel quale, a teso il complesso sistema di catalogazione degli antichi reperti (visto che il complesso industriale ha visto la luce tra il 1970 ed il 1987) - sistema solo parzialmente informatizzato ed a prevalente ricerca manuale per comune, per anno e nome del dichiarante e, per quanto attiene quest'ultimo, sono stati ricercati sotto le voci Elio Graziano, Emma Lambiase, IDAF, IDAFF, EBI, ICG, ma non può escludersi che non possano esistere altri committenti, come ad esempio la ditta fornitrice dei prefabbricati di cui però non è facile individuare la denominazione - e solo grazie alla fattiva collaborazione prestatami, è possibile rispondere all'istanza formulata nei seguenti termini :

AREA SUD

- **Lotto E (ex n.5) : Palazzina Uffici.**

Progetto e DL arch.Vittoria Tramontano
Conc.edilizia n.55 del 12.7.1982
Deposito Calcoli c.a. Genio Civile Salerno
n.1290/L del 17.6.1981
Certificato di Collaudo n.824/N -n.6428 del
15.4.1983
Collaudatore ing.Luigi Bianco (NA n.4584)

- **Lotto G (ex n.7) : Torre (con copertura metallica di collegamento tra Lotto H e Lotto G).**

Conc.edilizia n.947 dell'11.3.77/11.8.78
Deposito calcoli c.a. Genio Civile di Salerno
n.208/F e 1805/G.
Certificati di Collaudo prot.16246 del
14.9.1978 e prot.18448 del 18.10.1978
Collaudatore ing.Michele Izzo (SA n.574).

- **Lotto L (ex n.10) : Capannone.**

Conc.edilizia n.947 dell'11.3.77/11.8.78 e
n.71 del 6.8.80.
Deposito calcoli c.a. ,relazione a struttura
ultimata e certificato di collaudo non rin
venuti.

AREA NORD

- **Lotto M (ex n.11) : Capannone.**

Conc.edilizia n.93 del 20.12.1982 e variante
n.59 del 10.11.1986.
DL ing.Giuseppe D'Arco e poi arch.Angelomi
chele Risi (SA n.365).
Collaudatore ing. Luigi Bianco (NA n.4584)
Deposito calcoli c.a. nn.5566/22113 del
18.11.1985.

Relazione a struttura ultimata e certificato di collaudo non rinvenuti.

* **Lotto O (ex n.13)**

e ²² : **Capannoni.**

Lotto Q (ex n.15)

²⁴

Conc.edilizie n.43 del 12.12.1985 e n. 59 del 10.11.86.

DL ing. Giuseppe Pisacreta e poi arch.Arcan-
gela Risi (SA n.431).

Collaudatore ing.Raffaele Cirillo (SA n.1045)
Deposito calcoli c.a. nn.7174/20815 del
13.11.1984.

Relazione a struttura ultimata e certificato di collaudo non rinvenuti.

• **Lotto P (ex n.14) : Capannone.**

²³

Conc.edilizia n.43 del 12.12.1985 (?)

Deposito calcoli c.a.,relazione a struttura ul-
timata e certificato di collaudo non rinvenuti

>>><<<

Per quanto concerne il problema della possibilità di sanare le manchevolezze riscontrate, lo scrivente è del parere che attra verso procedure complesse e laboriose – coinvolgenti sia profes sionisti già officiati ab imis di incarico formale che nuovi dotati di competenze di verifica e calcolo – sia possibile.

Salerno,Settembre 2010

(ing. Paolo Tabacco)

